
D筋チャック 取扱説明書

①進備

ゴミや汚れをウエスなどで取り除きます。


※ ゴミか残っていると、D筋チャックをいためたり、取りはずしにくくなったりします。ゴミはきれいに取り除いて下さい。

清帚後 この部分にグリスを塗布すると荷重解効制に、 D筋チャックが取りはずしやすくなります。



② D筋チャックのセット コマとホルダの隙間が左右均等に成るようにセット します。


※ この時D筋チャックをたたき入れる必要はありません。たたかないて下さい。



③ 荷重の負荷

荷重を加え、試験をおこないます。

※コマとかしダーのスキマが1mm程度ごなり、荷重が上からなくなったら 試験を中止し、D筋チャックのサイズを確認して下さい。



④ D筋チャックの取りはずし

荷重を解放すると、D筋チャックは外れます。

※ 荷重を解放してもD筋チャックかはすれない場合は附属のポルト (M8 ×30丸先) をねじ込んで、D筋チャックをはずします。この時、両方



サンコーテクノ株式会社